

LV Sensors izmanto cilvēku izstāroti infrasarkanā enerģiju kā vadības signāla avotu un var ieslēgt slodzi, kad kāds ienāk detektora darbības laukā. Tas spēj automātiski noteikt dienu un nakti. To ir érti uzstādīt, un tam ir plaša lietošana.

SPECIFIKĀCIJA:

- Barošanas avots: 220-240V/AC
- Strāvas frekvence: 50/60Hz
- Apkārtējais apgaismojums: <3-2000LUX (regulejams)
- Darba temperatūra: -20-+40°C
- Laika taimeris: Min.10sec±3sec
- Daibība: <93%RH
- Enerģijas patēriņš: aptuveni 0.5W
- Uzstādīšanas augstums: 1.8-2.5m
- Nominālā slodze: 1200W ♂
- 300W ♂
- 300W LED

SAVIENOJUMA DIAGRAMMA:

FUNKCIJA:

- Nosaka dienu un nakti: Klients var regulēt darbības stāvokli dažādos apkārtējā apgaismojuma līmenos. Darbība ir iespējama dienā un nakti, iestatot LUX regulatoru "saules" pozīcijā (maks.).
- Darīja iespējama pie apkārtējā apgaismojuma līdz 3 LUX, iestatot "3" pozīcijā (min.). Informācija par regulēšanas šablonu skaitājumā jādala par testēšanas šablonu.
- Laika taimeris tiek pievienots secīgi. Saņemot otro indukčības signālu pirmsākumā laikā, noteik atleistišanā uz laiku no tā brīža.

PĀRBAUDE:

- Pagrieziet LUX regulatoru pulksteņrādītāja virzienā līdz maksimumam (saule). Pagrieziet TIME regulatoru pretēji pulksteņrādītāja virzienam līdz minimūnumam (10s).
- Esēdziet barošanu; sensors un tam pievienotās laikās tiek pievienoti secīgi. Pēc 30 sekundēm sensori var sākt darboties. Ja sensors saņemtais signāls, gaisma ieslēgsies. Ja vairs netiek saņemts cits signāls, slodze ir jāizslēdzas $10 \text{ s} \pm 3 \text{ s}$ laikā un gaisma ir jāizslēdzas.

Laba jutība

Vāja jutība

Geras jautrums

Prastas jautrums

KATSETAMĒS:

- Keerata valgustundlikus nuppu (LUX) pāri pārēja maksimālās (saule). Keerata ajanappu (TIME) vārstāvēja minimaļu laiku (10s).
- Nuolat pridēdamas dēļi. Pirmos indukācijos metu gāvēs antros indukācijos signāls, ja iestādījums ir saņemts.

TEST:

- Vrtlīvi gumbi LUX (lūks) obrīnēt vārītās rādītājās (saule). Vrtlīvi gumbi TIME (čas) obrīnēt vārītās rādītājās (čas). Ijūtītās vārītās rādītājās (čas) vārītās rādītājās (čas).
- Dodan je časovni zamīk: Ko prejme drugi indukācijiski signali vārītās rādītājās (čas) vārītās rādītājās (čas). Keerata ajanappu (TIME) vārstāvēja minimaļu laiku (10s).

MONTĀVIMO PATĀRIJAS:

Kadangi aptiktuvās reagoja ī temperatūras pokyčis, venkite šī situāciju:

- Nevērsiet detektoru pret prieķiem, jo tās varētu ietekmēt detektoru.
- Neuzstādīt detektoru siltuma avotu, piemēram, apkures gaisa atveru, gaisa kondicionētāju, nevērsiet detektoru pret prieķiem, kas var kustēties vējā, piemēram, aizkareni, gariem augiem u.c.

PROBLĒMAS UN TO RISINĀŠANA:

- Slodze nedarbās:
 - Pārbaudiet, vai ir pareizi pievienoti barošanas avots un slodze.
 - Pārbaudiet, vai darbība ir daiba kārtībā.
 - Pārbaudiet, vai darbība gaismas iestatījumi atbilst apkārtējam apgaismojumam.
- Vāja jutība:
 - Pārbaudiet, vai detektoru priekšā nav šķēršļi, kas traucē signālu uztveršanu.
 - Pārbaudiet, vai apkārtēja temperatūra nav pārāk augsta.
 - Pārbaudiet, vai indukācijas signāls avots atrodas detektora darbības diapazonā.
 - Pārbaudiet, vai uzstādīšanas augstums atbilst pamācībā norādītajam augstumam.
 - Nodrošiniet, lai nerīci nevarētu ieslēgt.
 - Sensors nevar automātiski izslēgt slodzi:
 - Atskirvējet valīgāk aizmugurē esošo skrūvi un nonjemiet apakšu (skatiet 1. attēlu).
 - Atdroiet apakšu esoso atveri vadām un izvērjeti cauri barošanas vadu. Pievienojiet barošanas vadu savienojuma kolonānā ar savienojuma diagrammu.
 - Pielikiniet apakšu ar skrūvi izvērjetā pozīcijā (skatiet 2. attēlu).
 - Uzstādīt sensoru atpakaļ uz apakšu, pievelciet skrūvi un izmēģiniet to.

SAVIENOJUMS:

BRĪDINĀJUMS

Bridinājums. Nāvējoša elektības trieciena risks

- Uzstādīšana ir jāveic profesionālam elektriķim.
- Atvienojiet barošanas avotu.
- Apklājiet vai alsezēdīt plakus esošos komponentus, kas atrodas zem sprieguma.
- Nodrošiniet, lai nerīci nevarētu ieslēgt.
- Pielieciniet, ka barošanas avots ir atvienots.

ISPĒJIMAS

Ispējimas. Pavojus žuti nuo elektros smūgiļa!

- Atskalite galīnējā dalyje esantīs sraigātās un nūmīkātās dugnā (zīm. 1 pav.).
- Atdroiet apakšu esoso atveri vadām un izvērjeti cauri barošanas vadu savienojuma kolonānā ar savienojuma diagrammu.
- Pielikiniet apakšu ar skrūvi izvērjetā pozīcijā (skatiet 2. attēlu).
- Grāžiniet jutīlij dugnā, uzverķētās sraigātās un patikrinātās.

LT Jutiklis naudoja žmogaus infraraudonųjų spindulių energiją kaip kontrolinio signalo šaltinių ir kam nors įtengus į aptikimo lauką gali iš karto paleisti įrangą. Jis gali automatiškai atpažinti dieną ir naktį. Jis galima lengvai sumontuoti į įvairiai paudotu.

SPECIFIKĀCIJA:

- Maitinimo šaltinis: 220-240V/AC
- Aptikimo atstumas: 12m max(<24°C)
- Ap linkos apšvietimas: <3-2000LUX (reguliuojamas)
- Delsa: Min.10sec±sec
- Max.15min±2min
- Montavimo aukštis: 1200W ♂
- 300W ♂
- 300W LED

LAIDU INSTALACIJOS SCHEMA:

ÜHENDUSKEEM:

SHEMA POVEZOVALNE ŽICE:

FUNKCIJA:

- Eristab oōd ja pāvē: klienti vēlāk kohandāda seādme töötamise valgustundlikust eri oludes. Seāde vēlāk töötada pārēval ja oīsel ajāl, kui määratud on asend „pākē“ (max). See vēlāk töötada dienost metu arba nakti. Jis galī veikti, kā aplinkos apšvietimas mažau kaip 3 LIUKSAI, määratud „3“ padet (min). Reguleerimismistri kohta vāt katesetamustri.
- Liikmei viivitās pārēvalās: kā seāde tuvastab pārēval esimēt indukācionsignāli teise signāli, siis arvataatkās aeg uestēt sellest hetkest.

TIKRINAMĀS:

- Keerata valgustundlikus nuppu (LUX) pāri pārēja maksimālās (saule). Keerata ajanappu (TIME) vārstāvēja minimaļu laiku (10s).
- Nuolat pridēdamas dēļi. Pirmos indukācijos metu gāvēs antros indukācijos signāls, ja iestādījums ir saņemts.

KATSETAMĒS:

- Vrtlīvi gumbi LUX (lūks) obrīnēt vārītās rādītājās (saule). Vrtlīvi gumbi TIME (čas) obrīnēt vārītās rādītājās (čas).
- Dodan je časovni zamīk: Ko prejme drugi indukācijiski signāli vārītās rādītājās (čas) vārītās rādītājās (čas). Keerata ajanappu (TIME) vārstāvēja minimaļu laiku (10s).

TEST:

- Vrtlīvi gumbi LUX (lūks) obrīnēt vārītās rādītājās (saule). Vrtlīvi gumbi TIME (čas) obrīnēt vārītās rādītājās (čas).
- Dobas občutījivost: Keerata ajanappu (TIME) vārstāvēja minimaļu laiku (10s).
- Hea tundlikus: Keerata ajanappu (TIME) vārstāvēja minimaļu laiku (10s).
- Slaba občutījivost: Keerata ajanappu (TIME) vārstāvēja minimaļu laiku (10s).

NĀVĀNDEI PAIGALDAMISEK:

Kuna detektoru reageerībā temperatūru un vārītās rādītājās:

- Detektoru seādīva spēremēmē temperature, zato ne počnīte nasledījātām vārītām:
- Detektoru seādīva spēremēmē temperature, zato ne počnīte nasledījātām vārītām:
- Detektoru seādīva spēremēmē temperature, zato ne počnīte nasledījātām vārītām:

PASTABA: tikrindami dienos metu, LIUKSU rankenēlē pasukite iki ♀ (SAULES) padēties, antraip gādījumā sensora gaisma var nedarbīties!

MĀRKĀS: Pārēvalgūses katsetamēlēs keerata valgustundlikus nuppu (LUX) asendisse „Pākē“ ♀ (SUN), vārītālē korral ei tarvitēt anduri lamp tolmida!

KAI KURIOS PROBLEMS IR JŪRŲ SPRENDIMO BŪDAI:

- Obremēitev ne deāta:
- Obremēitev ne deāta:
- Obremēitev ne deāta:

MOND PROBLEMID JA MENDE LAHENĀMINE:

- Obremēitev ne deāta:
- Obremēitev ne deāta:
- Obremēitev ne deāta:

NEKATERE TEZĀVE IN REŠĪTĀ:

- Obremēitev ne deāta:
- Obremēitev ne deāta:
- Obremēitev ne deāta:

PRIKLJUČĪTEV:

OPOZORILO

OPOZORILO

Hoiatus! Oht elektrīlīgi tagajārē surma saada!

HOIATUS

HOIATUS

INSTRUCTION

GB D RUS PL LV LT EST SLO

